





## STROMING VAN HOUTROOK DOOR KATALYSATORMODULES



Normale doorstroming van de katalysatormodules met houtrook tijdens ontsteken kachel, bedrijf en uitbrand.  
Drukverlies circa 2 Pa.



Doorstroming van bypass en van tweede katalysatormodule bij een te hoog drukverlies van de eerste module.  
Drukverlies circa 4 Pa.



Doorstroming van bypassen Ingeval van te hoge drukverliezen van beide katalysatormodules.  
Drukverlies circa 7 Pa.



[www.ecolinksolutions.com](http://www.ecolinksolutions.com)